



DAYCO AFTERMARKET TECHNICAL INFORMATION

Subject: KTC1023

DUCATO II, DAILY, MASSIF


Mtr. F1CE0441A

F1CE0481A - F1CE0481B - F1CE0481D F1CE0481F- F1CE0481H - F1CE3481C F1CE3481D - F1CE3481K - F1CE3481L

Data: Marzo 2018

Il Kit catena di distribuzione KTC1023 prevede:

- una catena di distribuzione trasmissione superiore **TCH1022** con 122 maglie
- una catena di distribuzione trasmissione inferiore TCH1023 con 84 maglie
- un tenditore idraulico A trasmissione superiore (con cremagliera antiritorno) ATC1018
- un tenditore idraulico **B** trasmissione inferiore **ATC1017**
- un ingranaggio C albero a camme di aspirazione STC1046
- un ingranaggio *D* albero a camme di scarico **STC1047**
- un ingranaggio E conduttore trasmissione superiore STC1045
- un ingranaggio *F* comando pompa olio pompa idroguida **STC1048**
- un ingranaggio G comando pompa alta pressione STC1049
- una guida mobile *H* trasmissione inferiore GTC1033
- una guida mobile *I* trasmissione superiore GTC1034
- una guida fissa J trasmissione superiore GTC1035
- una guida fissa K trasmissione superiore GTC1036
- due guide fisse *L* trasmissione inferiore GTC1037
- un perno **M** di fissaggio guide mobili **V0171**




PROCEDURA DI MONTAGGIO E TENSIONAMENTO

DA ESEGUIRE A MOTORE FREDDO

CATENA DOPPIA DA 3/8" 84 MAGLIE - TCH1023 (comando pompa olio, Fig.1 in ROSSO)



- Verificare che gli attrezzi di bloccaggio degli alberi a camme (O) e dell'albero motore (P) siano correttamente installati (Fig. 1).
- Posizionare i nuovi ingranaggi di comando pompa alta pressione G e comando pompa olioidroguida F; installare la catena di trasmissione inferiore nel seguente ordine: albero motore, pompa olio, pompa alta pressione accertandosi che la catena non risulti in tensione nel ramo X (Fig. 1), verificare accuratamente il corretto posizionamento delle maglie sugli ingranaggi con doppia dentatura.
- Installare l'ingranaggio conduttore E.
- Posizionare le guide fisse L della trasmissione inferiore e serrare le relative viti alla coppia di 25 Nm.




CATENA SINGOLA 122 MAGLIE - TCH 1022 (comando distribuzione Fig.1 in BLU)





- Installare le guide fisse **J** e **K** della trasmissione superiore e bloccare le viti alla coppia di 10 Nm.
- Installare le ruote dentate degli alberi a camme di scarico D
 e di aspirazione C, accertandosi del corretto
 posizionamento di quest'ultima verificando che le asole,
 necessarie al funzionamento del sensore di fase, siano
 collocate come in figura 2.

Nota: considerata la similitudine tra i due ingranaggi, è di estrema importanza verificare la loro corretta installazione. Il posizionamento invertito dei due ingranaggi causa la perdita di sincronismo del sistema e il danneggiamento del motore.

- Posizionare la catena seguendo l'ordine: ingranaggio conduttore, ingranaggio albero a camme di aspirazione e ingranaggio albero a camme di scarico. Accertarsi che il ramo Y (Fig. 1) sia teso.
- Installare le guide mobili I e H, bloccarle con il perno di fissaggio M in dotazione serrandolo alla coppia di 40 Nm.
- Avvitare il tenditore inferiore **B** alla coppia di 50 Nm.
- Serrare la vite di fissaggio dell'ingranaggio comando pompa olio-idroguida F alla coppia di 130 Nm.
- Avvitare il tenditore superiore A, ancora armato, alla coppia di 50 Nm.
- Attraverso la finestra del coperchio anteriore alberi a
 camme, utilizzare un cacciavite idoneo e attivare il tenditore
 superiore facendo pressione sulla guida mobile nel punto Z
 (fig. 3 e 4, dettaglio guida). Verificare che il tenditore sia
 correttamente attivato e la catena sia tesa.







- NOTA: in caso di azionamento accidentale del tenditore idraulico <u>prima</u> della sua attivazione è
 <u>OBBLIGATORIO</u> sostituirlo con uno nuovo; non è possibile riportare il pistone nella sua
 posizione iniziale, poiché tale operazione danneggerebbe il sistema antiritorno interno al
 tenditore.
- Serrare la vite di fissaggio dell'albero a camme di aspirazione C alla coppia di 110 Nm, verificare che la catena risulti in tensione nel ramo W (Fig. 1) e serrare l'ingranaggio albero a camme di scarico D alla coppia di 110 Nm.
- Rimuovere gli attrezzi di bloccaggio degli alberi a camme (O).
- Serrare la vite di fissaggio dell'ingranaggio conduttore **E** all'alberino della pompa alta pressione alla coppia di 110 Nm, mantenendo bloccato l'alberino utilizzando un attrezzo idoneo.
- Rimuovere l'attrezzo di bloccaggio dell'albero motore (P).
- Rimontare tutti i componenti in ordine inverso allo smontaggio utilizzando le guarnizioni in dotazione al kit distribuzione.

Quadro riepilogativo coppie di serraggio

Codice Dayco Aftermarket	Descrizione	Tipologia vite	Coppia di serraggio
STC1046 – STC1047	Ruota dentata albero a camme (C-D)	M12	110 Nm
ATC1017 – ATC1018	Tenditore catena distribuzione (A-B)	M22	50 Nm
V0171	Perno fissaggio guide mobili (M)	M10	40 Nm
GTC1035-GTC1036	Guida fissa catena distribuzione (J-K)	M6	10 Nm
GTC1037	Guide fissa catena distribuzione (L)	M8	25 Nm
STC1048	Ruota dentata pompa olio (F)	M12	130 Nm
STC1045	Ingranaggio conduttore (E)	M12	110 Nm
3 - 3	Puleggia albero motore	M20	350 Nm

Sommario riferimenti OES

S. SATELLY. SEATELLY.	EXICLY.	CU. CENTUS. CENTUS. CENTUS.	S. S
Descrizione	OES n°	Codice Dayco	Dayco Kit
Kit guide tenditori	504084528	GTC1033 – GTC1034 – V0171	CLY SELECT
Kit trasmissione superiore	5801628729 5801375562	ATC1017 - ATC1018 - GTC1035 - GTC1036 STC1045 - STC1046 - STC1047 - TCH1022 - V0174	KTC1023
Kit comando pompa olio	504161356	GTC1037 - STC1048 - STC1049 TCH1023 - V0173	OF TELLS

TINETI.

CHAY CLIS

TJÁTELÍ.

DIN LU

DINELL.

CINTELLY.

DAY CL

TIEN TO

WAY CLI

DINE LU

TJAYTELS.

TINTETS.

TJAY CL

DATE

DATE

CIAY CO

TIPE C

\si

O

CIAY C

\\

O

O

CINT.

CHÂYCL.

DINE LU

CINTLU.

TJAYCLU.